

Sanierung Einfamilienhaus Wien

Beim Einfamilienhaus in Hanglage im Stadtteil Grinzing im 19. Wiener Gemeindebezirk kam es bereits seit längerer Zeit zu starken Wassereintritten im Kellergeschoss, welches in abgetreppter Form Anfang der 1990er Jahre gebaut worden war. Außen Aufgraben war keine Alternative, also musste von Innen abgedichtet werden. Dabei wurden nach einem ingenieurmäßigen Abdichtungskonzept, welches von ADICON erstellt wurde, sowohl Bodenflächen als auch Boden/Wand-Fugen mit ADICON lamin DS bzw. Kunstharzinjektionen gegen negativen Wasserdruck abgedichtet.

Auftraggeber:
Privatkundin
19. Bezirk (Grinzing)

Leistungen:
Innenabdichtung ADICON lamin DS
Injektionsarbeiten

Baujahr:
2014



Bestandssituation:
Massive Schäden im Innenbereich durch wiederholte Wassereintritte.



In den betroffenen Bereichen wurde der gesamte Fußbodenaufbau bis zur Bodenplatte nach Stilllegung der FB-Heizung abgebrochen.



In Teilbereichen des Kellers kam ADICON lamin DS als Flächenabdichtung gegen negativen Wasserdruck bis 0,5bar (5m Wassersäule) zum Einsatz.



Boden/Wand-Fugen wurden 2-stufig erst mittels Kunstharzinjektion über Bohrpacker und danach mit Dichtbandagen ADICON lamin DS nachhaltig saniert.