

Sanierung Untergeschoßwohnung Droste-Hülshoff-Gasse 4a, Graz

In einer Untergeschoßwohnung der Wohnanlage gab es massive Feuchteschäden sowohl an den hangseitigen Außenwänden als auch im Fußbodenbereich. Grund dafür waren unzureichende bzw. fehlende Abdichtungsmaßnahmen im Zuge der seinerzeitigen Sanierungsarbeiten.

Konzepterstellung und Innensanierung der Wohnung durch ADICON mit Negativabdichtungen gegen drückendes Wasser zur uneingeschränkten Wiederbenützung. Der Rückbau auf den Rohbauzustand (Abbruch FB-Aufbau, Putz, HKLS etc.) war erforderlich.

Das Sanierungskonzept von ADICON wurde auf Grund des vorliegenden Rechtsstreits von einem unabhängigen Prüfinstitut zur Ausführung freigegeben.

Auftraggeber:
CE Star GmbH

Leistungen:
Abbrucharbeiten
Innenabdichtung ADICON silat + laminDS
Horizontalsperren Injektion
Schleiervergelung Injektion

Baujahr:
2015-2016



Rückbau der gesamten Wohnung in den Rohbauzustand.



Schleierinjektion bei der hangseitig eingeschütteten Außenwand.



ADICON lamin DS als Flächenabdichtung gegen negativen Wasserdruck bis 0,5bar (5m Wassersäule) auf der Bodenplatte.



Aufbringen der silikatischen Dichtschlämme adicon SILAT nach Verdämmen des Mauerwerks und Durchführung der Horizontalsperren.