

FF Leoben – Sanierung Balkone Schlauchturm

Die Balkone des Schlauchturms der FF Leoben wurden einer Sanierung hinsichtlich Betoninstandsetzung zugeführt. Dabei wurden schadhafte Stellen abgeschlagen, alle Oberflächen sandgestrahlt, der Korrosionsschutz von freiliegender Bewehrung hergestellt, Betonerersatz verarbeitet, eine systemkonforme Feinspachtelung und ein CO₂-bremsender Schutzanstrich hergestellt.

Auftraggeber:

Hitthaller & Trixl Bau GmbH
Leoben

Leistungen:

Betoninstandsetzung
FB-Beschichtung mit PMMA-Harz

Baujahr:

2014



Bestandsituation:

Freiliegende Bewehrung und teilweise stark geschädigter Beton > Baujahr 1978

Ausführung der einzelnen Arbeitsschritte mit abgestimmtem Materialsystem unter Einhaltung der erforderlichen Temperaturen und Standzeiten.



Nach Abschluss der Arbeiten erstrahlen die Balkone wieder in neuem Glanz bereit für die monatlichen Übungen der Feuerwehr.

Die Bodenbeschichtung wurde mit einem 2K-Flüssigkunststoff System auf Basis PMMA-Harz mit Gewebeverstärkung hergestellt.