

Wellnesskeller Leopolder

Der Wellnesskellers des Hotels am Wolfgangsee musste umfassend saniert werden. Sämtliche Betonbauteile waren so massiv gerissen und undicht, auch aus statischen Gründen, dass eine Sanierung mittels Injektion nicht zielführend war. Ausgeführt wurden Betonscheiben und -platten im System „Weiße Wanne“ an sämtlichen undichten Außenwänden und Bodenplatten.

Auftraggeber:
BSU Bauservice

Leistungen:
adicon-tec Injektionssystem

Baujahr:
2014



Da keine neue „Wanne“ hergestellt wurde, mussten die neuen Bauteile wasserdicht an die bestehenden angeschlossen werden. Das erfolgte mittels adicon-tec Injektionssystem. Sämtliche Fugen, allesamt kraftschlüssig mit dem Bestand verbunden, wurden 2-reihig mit adicon-tec Injektionssystem abgedichtet



Durchdringungen der neuen wasserundurchlässigen Platte, wie Liftgruben oder Säulen mußten natürlich ebenso wasserdicht angeschlossen werden.

6 Wochen nach Betonage wird das Injektionssystem mit adicon Injekt NP, einem 2-K PU-Harz verpresst.