

## Brücke Greißenegg Voitsberg

Auf Grund eines Schadensfalls, verursacht durch einen LKW, war die Betonstruktur der Brücke über die LB70 in Greißenegg / Voitsberg statisch beschädigt und eine eingeschränkte Tragfähigkeit gegeben. Die statisch relevante Betoninstandsetzung musste mit ehest möglich vor der Frostperiode noch im November erfolgen, um weitere Schäden zu vermeiden.

**Auftraggeber:**  
Stadtgemeinde Voitsberg

**Leistungen:**  
Betoninstandsetzung

**Baujahr:**  
2012



**Bestandsituation:**  
Freiliegende Bewehrung stark geschädigte Betonstruktur des Brückenträgers

Ausführung der einzelnen Arbeitsschritte mit abgestimmtem Materialsystem unter Einhaltung der erforderlichen Temperaturen und Standzeiten (Einhausung + Beheizung).



Eine Totalsperre zu Allerheiligen 2012 war erforderlich, wobei die Witterung hinsichtlich Temperaturen eine große Herausforderung war.

Fertig sanierter Träger mit systemkonformer Feinspachtelung und CO<sub>2</sub>-bremsendem Anstrich in Form einer Acrylharz-Versiegelung.